



# LE CONTROLE DE L'EXPOSITION AU BRUIT

Fiche technique n°109A

## Objectifs :


La réglementation impose au poste de travail des seuils acoustiques à ne pas dépasser

**Norme NF S 31-084 : Méthode de mesurage des niveaux sonores en milieu du travail en vue de l'évaluation du niveau d'exposition quotidienne des travailleurs**



# DEMARCHE METHODOLOGIQUE


Le contrôle peut être réalisé selon différentes méthodes:



Carte de Bruit en dBA

## Mesure du bruit reçu par chacun pendant sa durée quotidienne de travail

- Répartition des effectifs de travailleurs exposés



**GEH** (Groupe d'exposition homogène au bruit)

- Nature des sources sonores en relation avec les activités
- Fluctuation des activités et de l'exposition sonore dans le temps

